



Estrategia de subdivisión

	1	2	3	4	5
	Plano	Se aplica el comando Revoluc alrededor del eje de subdivisión. Cópula , simetría y budo . Se agrupa y hace 10 segmentos . Alisado , Empujado , Deslice .	Extrusión de la media . Se aplica el comando Extrusión . Se trunca la media verticalmente que conecta las subdivisiones . Se aplica alísmo las subdivisiones verticales .	Trasladamos media a plano de sección las divisiones y se aplica el comando Extrusión y se le da un ángulo de 0.1 en.	Se gruta a la media . Se selecciona todo los plano de la media y se hace extrusión verticalmente para dar un ángulo de 0.1 en.
Tipo de pieza					
A					
B					
C					

MANUAL DE ENSAMBLAJE



MANUAL DE ENSAMBLAJE



MANUAL DE ENSAMBLAJE

